



CÂMARA MUNICIPAL DA MADALENA

Qualidade da Água 2018

2º Trimestre

José António Marcos Soares, Presidente da Câmara Municipal da Madalena, torna públicos os resultados das análises efetuadas à água, no âmbito do Programa de Controlo da Qualidade da Água

Zona de abastecimento

Mirateca

	Unidades	Nº Análises Previstas	Nº Análises Realizadas (%)	Valor Paramétrico	% Análises que cumprem o VP	Valor Mínimo	Valor Máximo	Causas e medidas
Controlo de Rotina 1								
E. coli	N/100 ml	3	100	0	100	0	0	Não foram identificadas as causas
Bacterias coliformes	N/100 ml	3	100	0	66.67	0	8	
Desinfectante Residual	mg/l Cl	3	100	-	-	<0.10	0.23	
Controlo de Rotina 2								
Alumínio	µg/l Al	-	-	200	-	-	-	
Amónio	mg/l NH4	1	100	0,5	100	<0.1	<0.1	
Cheiro, a 25ºC		1	100	3	100	<3	<3	
Condutividade	µS/cm a 20ºC	1	100	2500	100	792	792	
Clostridium perfringens	N/100 ml	-	-	0	-	-	-	
Cor	mg/l PtCo	1	100	20	100	<5	<5	
Ferro	µg/l Fe	-	-	200	-	-	-	
Manganês	µg/l Mn	1	100	50	100	15	15	
Nitratos	mg/l NO3	1	100	50	100	3	3	
Nº de colónias a 22ºC	N/ml	1	100		-	>300	>300	
Nº de colónias a 37ºC	N/ml	1	100		-	67	67	
Oxidabilidade	mg/l O2	1	100	5	100	1.3	1.3	
pH		1	100	6.5 a 9.0	100	7	7	
Sabor, a 25ºC		1	100	3	100	<3	<3	
Turvação	UNT	1	100	4	100	<0.5	<0.5	
Contr. de Inspeção								
Alumínio	µg/l Al	0	-	200	-	-	-	
Antimónio	µg/l Sb	0	-	5	-	-	-	
Arsénio	µg/l As	0	-	10	-	-	-	
Benzeno	µg/l	0	-	1	-	-	-	
Benzeno(a)pireno	µg/l	0	-	0,01	-	-	-	
Boro	mg/l B	0	-	1	-	-	-	
Bromatos	µg/l BrO3	0	-	10	-	-	-	
Cádmio	µg/l Cd	0	-	5	-	-	-	
Cálcio	µg/l Ca	0	-	-	-	-	-	
Chumbo	µg/l Pb	0	-	10	-	-	-	
Cianetos	µg/l Cn	0	-	50	-	-	-	

Cloretos	mg/l Cl	0	-	250	-	-	-
<i>Clostridium perfringens</i>	N/100ml	0	-	0	-	-	-
Cobre	µg/l Cu	0	-	2	-	-	-
Crómio	µg/l Cr	0	-	50	-	-	-
1,2-Dicloroetano	µg/l	0	-	3	-	-	-
Dureza Total	mg/l CaCO ₃	0	-	-	-	-	-
Enterococos	N/100 ml	0	-	0	-	-	-
Ferro	µg/l Fe	0	-	200	-	-	-
Fluoretos	µg/l F	0	-	1,5	-	-	-
HAP ¹	µg/l	0	-	0,1	-	-	-
Benzeno(k) fluoroanteno	µg/l	0	-	-	-	-	-
Benzeno(ghi)perileno	µg/l	0	-	-	-	-	-
Benzeno(b) fluoranteno	µg/l	0	-	-	-	-	-
Indeno(1,2,3-cd) pireno	µg/l	0	-	-	-	-	-
Magnésio	mg/l Mg	0	-	-	-	-	-
Mercúrio	µg/l Hg	0	-	1	-	-	-
Níquel	µg/l Ni	0	-	20	-	-	-
Nitritos	mg/l NO ₃	0	-	0,5	-	-	-
Selénio	µg/l Se	0	-	10	-	-	-
Sódio	mg/l Na	0	-	200	-	-	-
Sulfatos	mg/l SO ₄	0	-	250	-	-	-
Tetracloroetano e Tricloroetano ²	µg/l	0	-	10	-	-	-
Tetracloroetano	µg/l	0	-	-	-	-	-
Tricloroetano	µg/l	0	-	-	-	-	-
Triahalometanos ³	µg/l	0	-	80 ou 100	-	-	-
Clorofórmio	µg/l	0	-	-	-	-	-
Dibromoclorometano	µg/l	0	-	-	-	-	-
Bromodiclorometano	µg/l	0	-	-	-	-	-
Bromofórmio	µg/l	0	-	-	-	-	-
Radão	Bq/l	0	-	500	-	-	-
DI	mSv/ano	0	-	0,10	-	-	-
Alfa total ⁴	Bq/l	0	-	-	-	-	-
Beta total ⁵	Bq/l	0	-	-	-	-	-
Pesticidas total ⁶	µg/l	0	-	0,50	-	-	-

NOTAS:

- 1 - Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos - Soma das concentrações dos compostos Benzeno(k)fluoroanteno, Benzeno(ghi)perileno, Benzeno(b)fluoranteno e Indeno(1,2,3-cd)pireno
2 - Soma das concentrações dos compostos Tetracloroetano e Tricloroetano
3 - Soma das concentrações dos compostos Clorofórmio, Dibromoclorometano, Bromodiclorometano e Bromofórmio. Para as EG em alta o VP a cumprir nos PE deve ser 80 µg/l
4 - Valor de verificação para alfa total é de 0,1 Bq/l
5 - Valor de verificação para beta total é de 1,0 Bq/l
6 - Soma das concentrações das substâncias ativas MCPA, terbutilazina, tricopir, S-metalcloro e glifosato

- As recolhas das amostras foram realizadas pelos técnicos do Laboratório Agroléico - Delegação Açores;

- As análises foram efectuadas pelo Laboratório Agroléico - Delegação Açores;

- Publicação prevista nos termos do Decreto-Lei nº 306/2007, de 7 de Agosto.

Para constar se publica o presente Edital na internet e, opcionalmente, a sua afixação nos lugares públicos do estilo.

CAUSAS associadas às situações de incumprimento dos VP:

Origem de água bruta

O1 - Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água O2 - Contaminação na origem de água bruta

Sistema de tratamento de água

T1 - Dosagem inadequada de reagente T2 - Falha de equipamento no processo de tratamento T3 - Sistema de tratamento inadequado T4 - Inexistência de tratamento

T5 - Qualidade inadequada dos reagentes utilizados T6 - Erro humano no processo de tratamento

Rede de distribuição

O1 - Rotura na rede de distribuição/reservatório O2 - Falta de manutenção/limpeza na rede de distribuição/reservatório D3 - Migração dos materiais de construção na rede de distribuição/reservatório D4 - Funcionamento inadequado da rede de distribuição (ex. 9 velocidade de escoamento) D5 - Contaminação da rede pública devido a ligações clandestinas

Rede predial

P1 - Migração dos materiais de construção da rede predial P2 - Falta de manutenção/limpeza na rede predial P3 - Contaminação da rede predial devido a mistura com origem de água particular

Outras

F - Não foi investigada a causa de incumprimento X1 - Outra (descrever a causa em comentário) X2 - A investigação das causas foi inconclusiva X3 - Sabotagem

Lista de MEDIDAS CORRETIVAS associadas às situações de incumprimento dos VP:

Origem de água bruta

O1 – Recurso a origem de água alternativa O2 – Mitigação do problema na origem

Sistema de tratamento de água

T1 – Correção da dosagem de reagente no tratamento T2 – Reparação/substituição de equipamento(s) no processo de tratamento T3 – Correção no funcionamento do sistema de tratamento T4 – Instalação de sistema de tratamento T5 – Alteração do reagente aplicado no tratamento

Rede adução/distribuição

D1 – Reparação ou substituição da componente danificada na rede de distribuição D2 – Manutenção/limpeza/higienização na rede distribuição/reservatório D3 – Instalação de recloração na rede

Rede predial

P1 – Recomendação de reparação ou substituição da componente danificada na rede predial P2 – Recomendação de manutenção/limpeza/higienização da rede predial P3 – Esclarecimento escrito ao responsável pela rede predial (estabelecimento público) P4 – Comunicação ao responsável pela rede predial

Alerta aos consumidores

C1 – Interrupção do abastecimento C2 – Restrição ao abastecimento (fervor água, limitações ao consumo, outro) C3 – Abastecimento alternativo temporário (autotanque, água engarrafada, outros)

Outras

F – Outra (descrever a causa em comentário) N1 – Não foram tomadas medidas por não haver risco para a saúde (parecer AS ou por ausência de parecer) N2 – Não foram tomadas medidas mas existe já um plano de trabalhos com vista à sua correção N3 – Não foram tomadas medidas porque a causa do incumprimento foi atribuída ao abastecimento em alta N4 – Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento N5 – Não foram tomadas medidas porque se concluiu que a dose indicativa é inferior a 0,10 mSv N6 – A decorrer processo de averiguação da atividade radioativa na água

Data de publicação na internet

3-8-2018

O Presidente da Câmara Municipal de Madalena



Handwritten signature of José António Marcos Soares, consisting of stylized initials and a surname, written in black ink over a horizontal line.

José António Marcos Soares



CÂMARA MUNICIPAL DA MADALENA

Qualidade da Água 2018

2º Trimestre

José António Marcos Soares, Presidente da Câmara Municipal da Madalena, torna públicos os resultados das análises efetuadas à água, no âmbito do Programa de Controlo da Qualidade da Água

Zona de abastecimento

Candelária

	Unidades	Nº Análises Previstas	Nº Análises Realizadas (%)	Valor Paramétrico	% Análises que cumprem o VP	Valor Mínimo	Valor Máximo	Causas e medidas
Controlo de Rotina 1								
<i>E. coli</i>	N/100 ml	3	100	0	100	0	0	
Bacterias coliformes	N/100 ml	3	100	0	100	0	0	
Desinfectante Residual	mg/l Cl	3	100	-	-	<0.10	0.36	
Controlo de Rotina 2								
Alumínio	µg/l Al	-	-	200	-	-	-	
Amónio	mg/l NH ₄	1	100	0,5	100	<0.1	<0.1	
Cheiro, a 25°C		1	100	3	100	<3	<3	
Condutividade	µS/cm a 20°C	1	100	2500	100	278	278	
<i>Clostridium perfringens</i>	N/100 ml	-	-	0	-	-	-	
Cor	mg/l PtCo	1	100	20	100	<2	<2	
Ferro	µg/l Fe	-	-	200	-	-	-	
Manganês	µg/l Mn	1	100	50	100	<15	<15	
Nitratos	mg/l NO ₃	1	100	50	100	4	4	
Nº de colónias a 22°C	N/ml	1	100	-	-	Não detetado	Não detetado	
Nº de colónias a 37°C	N/ml	1	100	-	-	Não detetado	Não detetado	
Oxidabilidade	mg/l O ₂	1	100	5	100	<0.8	<0.8	
pH		1	100	6.5 a 9.0	100	7.4	7.4	
Sabor, a 25°C		1	100	3	100	<3	<3	
Turvação	UNT	1	100	4	100	<0.5	<0.5	
Contr. de Inspeção								
Alumínio	µg/l Al	1	100	200	100	<60	<60	
Antimónio	µg/l Sb	1	100	5	100	<2	<2	
Arsénio	µg/l As	1	100	10	100	<2	<2	
Benzeno	µg/l	1	100	1	100	<0.20	<0.20	
Benzeno(a)pireno	µg/l	1	100	0,01	100	<0.0050	<0.0050	
Boro	mg/l B	1	100	1	100	<0.20	<0.20	
Bromatos	µg/l BrO ₃	1	100	10	100	<5	<5	
Cádmio	µg/l Cd	1	100	5	100	<0.40	<0.40	
Cálcio	µg/l Ca	1	100	-	-	7	7	
Chumbo	µg/l Pb	1	100	10	100	<3	<3	
Cianetos	µg/l Cn	1	100	50	100	<10	<10	
Cloretos	mg/l Cl	1	100	250	100	45.5	45.5	

<i>Clostridium perfringens</i>	N/100ml	1	100	0	100	0	0
Cobre	µg/l Cu	1	100	2	100	<0.010	<0.010
Crómio	µg/l Cr	1	100	50	100	<10	<10
1,2-Dicloroetano	µg/l	1	100	3	100	<0.750	<0.750
Dureza Total	mg/l CaCO ₃	1	100	-	-	71	71
Enterococos	N/100 ml	1	100	0	100	0	0
Ferro	µg/l Fe	1	100	200	100	<40	<40
Fluoretos	µg/l F	1	100	1,5	100	0.44	0.44
HAP ¹	µg/l	1	100	0,1	100	<0.08	<0.08
Benzeno(k) fluoanteno	µg/l	1	100	-	-	<0.020	<0.020
Benzeno(ghi)perileno	µg/l	1	100	-	-	<0.020	<0.020
Benzeno(b) fluoranteno	µg/l	1	100	-	-	<0.020	<0.020
Indeno(1,2,3-cd) pireno	µg/l	1	100	-	-	<0.020	<0.020
Magnésio	mg/l Mg	1	100	-	-	13	13
Mercúrio	µg/l Hg	1	100	1	100	<0.02	<0.02
Níquel	µg/l Ni	1	100	20	100	<5	<5
Nitritos	mg/l NO ₃	1	100	0,5	100	<0.02	<0.02
Selénio	µg/l Se	1	100	10	100	<2	<2
Sódio	mg/l Na	1	100	200	100	39	39
Sulfatos	mg/l SO ₄	1	100	250	100	14	14
Tetracloroetano e Tricloroetano ²	µg/l	1	100	10	100	<0.20	<0.20
Tetracloroetano	µg/l	1	100	-	-	<0.20	<0.20
Tricloroetano	µg/l	1	100	-	-	<0.10	<0.10
Trihalometanos ³	µg/l	1	100	80 ou 100	100	36.1	36.1
Clorofórmio	µg/l	1	100	-	-	<0.10	<0.10
Dibromoclorometano	µg/l	1	100	-	-	6.58	6.58
Bromodichlorometano	µg/l	1	100	-	-	0.62	0.62
Bromofórmio	µg/l	1	100	-	-	28.9	28.9
Radão	Bq/l	1	100	500	100	<10	<10
DI	mSv/ano	1	100	0,10	100	<0.1	<0.1
Alfa total ⁴	Bq/l	1	100	-	-	0.06	0.06
Beta total ⁵	Bq/l	1	100	-	-	<0.10	0.10
Pesticidas total ⁶	µg/l	1	100	0,50	100	<0.050	<0.050

NOTAS:

1 - Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos - Soma das concentrações dos compostos Benzeno(k)fluoranteno, Benzeno(ghi)perileno, Benzeno(b)fluoranteno e Indeno(1,2,3-cd)pireno

2 - Soma das concentrações dos compostos Tetracloroetano e Tricloroetano

3 - Soma das concentrações dos compostos Clorofórmio, Dibromoclorometano, Bromodichlorometano e Bromofórmio. Para as EG em alta o VP a cumprir nos PE deve ser 80 µg/l

4 - Valor de verificação para alfa total é de 0,1 Bq/l

5 - Valor de verificação para beta total é de 1,0 Bq/l

6 - Soma das concentrações das substâncias ativas MCPA, terbutilazina, triclopir, S-metaldicloro e glifosato

- As recolhas das amostras foram realizadas pelos técnicos do Laboratório Agroléico - Delegação Açores;

- As análises foram efectuadas pelo Laboratório Agroléico - Delegação Açores;


- Publicação prevista nos termos do Decreto-Lei nº 306/2007, de 7 de Agosto.

Para constar se publica o presente Edital na internet e, opcionalmente, a sua afixação nos lugares públicos do estilo.

Data de publicação na internet

3-8-2018

O Presidente da Câmara Municipal de Madalena


José Antório Marcos Soares



CÂMARA MUNICIPAL DA MADALENA

Qualidade da Água 2018

2º Trimestre

José António Marcos Soares, Presidente da Câmara Municipal da Madalena, torna públicos os resultados das análises efetuadas à água, no âmbito do Programa de Controlo da Qualidade da Água

Zona de abastecimento

Criação Velha

	Unidades	Nº Análises Previstas	Nº Análises Realizadas (%)	Valor Paramétrico	% Análises que cumprem o VP	Valor Mínimo	Valor Máximo	Causas e medidas
Controlo de Rotina 1								
<i>E. coli</i>	N/100 ml	3	100	0	100	0	0	
Bacterias coliformes	N/100 ml	3	100	0	100	0	0	
Desinfectante Residual	mg/l Cl	3	100	-	-	0.11	0.23	
Controlo de Rotina 2								
Alumínio	µg/l Al	-	-	200	-	-	-	
Amónio	mg/l NH ₄	1	100	0,5	100	<0.1	<0.1	
Cheiro, a 25°C		1	100	3	100	<3	<3	
Condutividade	µS/cm a 20°C	1	100	2500	100	286	286	
<i>Clostridium perfringens</i>	N/100 ml	-	-	0	-	-	-	
Cor	mg/l PtCo	1	100	20	100	<2	<2	
Ferro	µg/l Fe	-	-	200	100	-	-	
Manganês	µg/l Mn	1	100	50	100	<15	<15	
Nitratos	mg/l NO ₃	1	100	50	100	3	3	
Nº de colónias a 22°C	N/ml	1	100		-	>300	>300	
Nº de colónias a 37°C	N/ml	1	100		-	25	25	
Oxidabilidade	mg/l O ₂	1	100	5	100	<0.8	<0.8	
pH		1	100	6.5 a 9.0	100	8	8	
Sabor, a 25°C		1	100	3	100	<3	<3	
Turvação	UNT	1	100	4	100	<0.5	<0.5	
Contr. de Inspeção								
Alumínio	µg/l Al	0	-	200	-	-	-	
Antimónio	µg/l Sb	0	-	5	-	-	-	
Arsénio	µg/l As	0	-	10	-	-	-	
Benzeno	µg/l	0	-	1	-	-	-	
Benzeno(a)pireno	µg/l	0	-	0,01	-	-	-	
Boro	mg/l B	0	-	1	-	-	-	
Bromatos	µg/l BrO ₃	0	-	10	-	-	-	
Cádmio	µg/l Cd	0	-	5	-	-	-	
Cálcio	µg/l Ca	0	-	-	-	-	-	
Chumbo	µg/l Pb	0	-	10	-	-	-	
Cianetos	µg/l Cn	0	-	50	-	-	-	
Cloretos	mg/l Cl	0	-	250	-	-	-	
	N/100ml	0	-	0	-	-	-	

*Clostridium
perfringens*

Cobre	µg/l Cu	0	-	2	-	-	-
Crómio	µg/l Cr	0	-	50	-	-	-
1,2-Dicloroetano	µg/l	0	-	3	-	-	-
Dureza Total	mg/l CaCO ₃	0	-	-	-	-	-
Enterococos	N/100 ml	0	-	0	-	-	-
Ferro	µg/l Fe	0	-	200	-	-	-
Fluoretos	µg/l F	0	-	1,5	-	-	-
HAP ¹	µg/l	0	-	0,1	-	-	-
Benzeno(k) fluoranteno	µg/l	0	-	-	-	-	-
Benzeno(ghi)perileno	µg/l	0	-	-	-	-	-
Benzeno(b) fluoranteno	µg/l	0	-	-	-	-	-
Indeno(1,2,3-cd) pireno	µg/l	0	-	-	-	-	-
Magnésio	mg/l Mg	0	-	-	-	-	-
Mercúrio	µg/l Hg	0	-	1	-	-	-
Níquel	µg/l Ni	0	-	20	-	-	-
Nitritos	mg/l NO ₃	0	-	0,5	-	-	-
Selénio	µg/l Se	0	-	10	-	-	-
Sódio	mg/l Na	0	-	200	-	-	-
Sulfatos	mg/l SO ₄	0	-	250	-	-	-
Tetracloroetano e Tricloroetano ²	µg/l	0	-	10	-	-	-
Tetracloroetano	µg/l	0	-	-	-	-	-
Tricloroetano	µg/l	0	-	-	-	-	-
Triahalometanos ³	µg/l	0	-	80 ou 100	-	-	-
Clorofórmio	µg/l	0	-	-	-	-	-
Dibromoclorometano	µg/l	0	-	-	-	-	-
Bromodichlorometano	µg/l	0	-	-	-	-	-
Bromofórmio	µg/l	0	-	-	-	-	-
Radão	Bq/l	0	-	500	-	-	-
DI	mSv/ano	0	-	0,10	-	-	-
Alfa total ⁴	Bq/l	0	-	-	-	-	-
Beta total ⁵	Bq/l	0	-	-	-	-	-
Pesticidas total ⁶	µg/l	0	-	0,50	-	-	-

NOTAS:

1 - Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos - Somas das concentrações dos compostos Benzeno(k)fluoranteno, Benzeno(ghi)perileno, Benzeno(b)fluoranteno e Indeno(1,2,3-cd)pireno

2 - Soma das concentrações dos compostos Tetracloroetano e Tricloroetano

3 - Soma das concentrações dos compostos Clorofórmio, Dibromoclorometano, Bromodichlorometano e Bromofórmio, Para as EG em alta o VP a cumprir nos PE deve ser 80 µg/l

4 - Valor de verificação para alfa total é de 0,1 Bq/l

5 - Valor de verificação para beta total é de 1,0 Bq/l

6 - Soma das concentrações das substâncias ativas MCPA, terbutilazina, triclopir, S-metalcloro e glifosato

- As recolhas das amostras foram realizadas pelos técnicos do Laboratório Agroléico - Delegação Açores;

- As análises foram efectuadas pelo Laboratório Agroléico - Delegação Açores;

- Publicação prevista nos termos do Decreto-Lei nº 306/2007, de 7 de Agosto.

Para constar se publica o presente Edital na internet e, opcionalmente, a sua afixação nos lugares públicos do estilo.

Data de publicação na internet

3-8-2018

O Presidente da Câmara Municipal de Madalena

José António Marcos Soares



CÂMARA MUNICIPAL DA MADALENA

Qualidade da Água 2018

2º Trimestre

José António Marcos Soares, Presidente da Câmara Municipal da Madalena, torna públicos os resultados das análises efetuadas à água, no âmbito do Programa de Controlo da Qualidade da Água

Zona de abastecimento

Bicadas

	Unidades	Nº Análises Previstas	Nº Análises Realizadas (%)	Valor Paramétrico	% Análises que cumprem o VP	Valor Mínimo	Valor Máximo	Causas e medidas
Controlo de Rotina 1								
<i>E. coli</i>	N/100 ml	3	100	0	100	0	0	
Bacterias coliformes	N/100 ml	3	100	0	100	0	0	
Desinfectante Residual	mg/l Cl	3	100	-	-	<0.10	0.21	
Controlo de Rotina 2								
Alumínio	µg/l Al	-	-	200	-	-	-	
Amónio	mg/l NH ₄	1	100	0,5	100	<0.1	<0.1	
Cheiro, a 25°C		1	100	3	100	<3	<3	
Condutividade	µS/cm a 20°C	1	100	2500	100	989	989	
<i>Clostridium perfringens</i>	N/100 ml	-	-	0	-	-	-	
Cor	mg/l PtCo	1	100	20	100	<2	<2	
Ferro	µg/l Fe	-	-	200	-	-	-	
Manganês	µg/l Mn	1	100	50	100	<15	<15	
Nitratos	mg/l NO ₃	1	100	50	100	4	4	
Nº de colónias a 22°C	N/ml	1	100		-	<3	<3	
Nº de colónias a 37°C	N/ml	1	100		-	<3	<3	
Oxidabilidade	mg/l O ₂	1	100	5	100	<0.8	<0.8	
pH		1	100	6.5 a 9.0	100	7.8	7.8	
Sabor, a 25°C		1	100	3	100	<3	<3	
Turvação	UNT	1	100	4	100	<0.5	<0.5	
Contr. de Inspeção								
Alumínio	µg/l Al	0		200				
Antimónio	µg/l Sb	0		5				
Arsénio	µg/l As	0		10				
Benzeno	µg/l	0		1				
Benzeno(a)pireno	µg/l	0		0,01				
Boro	mg/l B	0		1				
Bromatos	µg/l BrO ₃	0		10				
Cádmio	µg/l Cd	0		5				
Cálcio	µg/l Ca	0		-				
Chumbo	µg/l Pb	0		10				
Cianetos	µg/l Cn	0		50				
Cloretos	mg/l Cl	0		250				
	N/100ml	0		0				

*Clostridium
perfringens*

Cobre	µg/l Cu	0	2
Crómio	µg/l Cr	0	50
1,2-Dicloroetano	µg/l	0	3
Dureza Total	mg/l CaCO ₃	0	-
Enterococos	N/100 ml	0	0
Ferro	µg/l Fe	0	200
Fluoretos	µg/l F	0	1,5
HAP ¹	µg/l	0	0,1
Benzeno(k) fluoranteno	µg/l	0	-
Benzeno(ghi)perileno	µg/l	0	-
Benzeno(b) fluoranteno	µg/l	0	-
Indeno(1,2,3-cd) pireno	µg/l	0	-
Magnésio	mg/l Mg	0	-
Mercurio	µg/l Hg	0	1
Níquel	µg/l Ni	0	20
Nitritos	mg/l NO ₃	0	0,5
Selénio	µg/l Se	0	10
Sódio	mg/l Na	0	200
Sulfatos	mg/l SO ₄	0	250
Tetracloroetano e Tricloroetano ²	µg/l	0	10
Tetracloroetano	µg/l	0	-
Tricloroetano	µg/l	0	-
Trihalometanos ³	µg/l	0	80 ou 100
Clorofórmio	µg/l	0	-
Dibromoclorometano	µg/l	0	-
Bromodichlorometano	µg/l	0	-
Bromofórmio	µg/l	0	-
Radão	Bq/l	0	500
DI	mSv/ano	0	0,10
Alfa total ⁴	Bq/l	0	-
Beta total ⁵	Bq/l	0	-
Pesticidas total ⁶	µg/l	0	0,50

NOTAS:

1 - Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos - Somas das concentrações dos compostos Benzeno(k)fluoranteno, Benzeno(ghi)perileno, Benzeno(b)fluoranteno e Indeno(1,2,3-cd)pireno

2 - Soma das concentrações dos compostos Tetracloroetano e Tricloroetano

3 - Soma das concentrações dos compostos Clorofórmio, Dibromoclorometano, Bromodichlorometano e Bromofórmio. Para as EG em alta o VP a cumprir nos PE deve ser 80 µg/l

4 - Valor de verificação para alfa total é de 0,1 Bq/l

5 - Valor de verificação para beta total é de 1,0 Bq/l

6 - Soma das concentrações das substâncias ativas MCPA, terbutilazina, triclopir, S-metalcloro e glifosato

- As recolhas das amostras foram realizadas pelos técnicos do Laboratório Agroléico - Delegação Açores;

- As análises foram efectuadas pelo Laboratório Agroléico - Delegação Açores;


- Publicação prevista nos termos do Decreto-Lei nº 306/2007, de 7 de Agosto.

Para constar se publica o presente Edital na internet e, opcionalmente, a sua afixação nos lugares públicos do estilo.

Data de publicação na internet

3-8-2018

O Presidente da Câmara Municipal de Madalena


José António Marcos Soares



CÂMARA MUNICIPAL DA MADALENA

Qualidade da Água 2018

2º Trimestre

José António Marcos Soares, Presidente da Câmara Municipal da Madalena, torna públicos os resultados das análises efetuadas à água, no âmbito do Programa de Controlo da Qualidade da Água

Zona de abastecimento

Bandeiras

	Unidades	Nº Análises Previstas	Nº Análises Realizadas (%)	Valor Paramétrico	% Análises que cumprem o VP	Valor Mínimo	Valor Máximo	Causas e medidas
Controlo de Rotina 1								
<i>E. coli</i>	N/100 ml	3	100	0	100	0	0	
Bacterias coliformes	N/100 ml	3	100	0	100	0	0	
Desinfectante Residual	mg/l Cl	3	100	-	-	0.15	0.27	
Controlo de Rotina 2								
Alumínio	µg/l Al	-	-	200	-	-	-	
Amónio	mg/l NH ₄	1	1	0,5	100	<0.1	<0.1	
Cheiro, a 25°C		1	1	3	100	<3	<3	
Condutividade	µS/cm a 20°C	1	1	2500	100	339	339	
<i>Clostridium perfringens</i>	N/100 ml	-	-	0	-	-	-	
Cor	mg/l PtCo	1	1	20	100	<2	<2	
Ferro	µg/l Fe	-	-	200	-	-	-	
Manganês	µg/l Mn	1	1	50	100	<15	<15	
Nitratos	mg/l NO ₃	1	1	50	100	2	2	
Nº de colónias a 22°C	N/ml	1	1	-	-	2	2	
Nº de colónias a 37°C	N/ml	1	1	-	-	2	2	
Oxidabilidade	mg/l O ₂	1	1	5	100	<0.8	<0.8	
pH		1	1	6.5 a 9.0	100	7.7	7.7	
Sabor, a 25°C		1	1	3	100	<3	<3	
Turvação	UNT	1	1	4	100	<0.5	<0.5	
Contr. de Inspeção								
Alumínio	µg/l Al	0	-	200	-	-	-	
Antimónio	µg/l Sb	0	-	5	-	-	-	
Arsénio	µg/l As	0	-	10	-	-	-	
Benzeno	µg/l	0	-	1	-	-	-	
Benzeno(a)pireno	µg/l	0	-	0,01	-	-	-	
Boro	mg/l B	0	-	1	-	-	-	
Bromatos	µg/l BrO ₃	0	-	10	-	-	-	
Cádmio	µg/l Cd	0	-	5	-	-	-	
Cálcio	µg/l Ca	0	-	-	-	-	-	
Chumbo	µg/l Pb	0	-	10	-	-	-	
Cianetos	µg/l Cn	0	-	50	-	-	-	
Cloretos	mg/l Cl	0	-	250	-	-	-	

<i>Clostridium perfringens</i>	N/100ml	0	-	0	-	-	-
Cobre	µg/l Cu	0	-	2	-	-	-
Crómio	µg/l Cr	0	-	50	-	-	-
1,2-Dicloroetano	µg/l	0	-	3	-	-	-
Dureza Total	mg/l CaCO ₃	0	-	-	-	-	-
Enterococos	N/100 ml	0	-	0	-	-	-
Ferro	µg/l Fe	0	-	200	-	-	-
Fluoretos	µg/l F	0	-	1,5	-	-	-
HAP ¹	µg/l	0	-	0,1	-	-	-
Benzeno(k)fluoranteno	µg/l	0	-	-	-	-	-
Benzeno(ghi)perileno	µg/l	0	-	-	-	-	-
Benzeno(b)fluoranteno	µg/l	0	-	-	-	-	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/l	0	-	-	-	-	-
Magnésio	mg/l Mg	0	-	-	-	-	-
Mercurio	µg/l Hg	0	-	1	-	-	-
Níquel	µg/l Ni	0	-	20	-	-	-
Nitritos	mg/l NO ₃	0	-	0,5	-	-	-
Selénio	µg/l Se	0	-	10	-	-	-
Sódio	mg/l Na	0	-	200	-	-	-
Sulfatos	mg/l SO ₄	0	-	250	-	-	-
Tetracloroetano e Tricloroetano ²	µg/l	0	-	10	-	-	-
Tetracloroetano	µg/l	0	-	-	-	-	-
Tricloroetano	µg/l	0	-	-	-	-	-
Triahalometanos ³	µg/l	0	-	80 ou 100	-	-	-
Clorofórmio	µg/l	0	-	-	-	-	-
Dibromoclorometano	µg/l	0	-	-	-	-	-
Bromodiclorometano	µg/l	0	-	-	-	-	-
Bromofórmio	µg/l	0	-	-	-	-	-
Radão	Bq/l	0	-	500	-	-	-
DI	mSv/ano	0	-	0,10	-	-	-
Alfa total ⁴	Bq/l	0	-	-	-	-	-
Beta total ⁵	Bq/l	0	-	-	-	-	-
Pesticidas total ⁶	µg/l	0	-	0,50	-	-	-

NOTAS:

- 1 - Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos - Somas das concentrações dos compostos Benzeno(k)fluoranteno, Benzeno(ghi)perileno, Benzeno(b)fluoranteno e Indeno(1,2,3-cd)pireno
- 2 - Soma das concentrações dos compostos Tetracloroetano e Tricloroetano
- 3 - Soma das concentrações dos compostos Clorofórmio, Dibromoclorometano, Bromodiclorometano e Bromofórmio. Para as EG em alta o VP a cumprir nos PE deve ser 80 µg/l
- 4 - Valor de verificação para alfa total é de 0,1 Bq/l
- 5 - Valor de verificação para beta total é de 1,0 Bq/l
- 6 - Soma das concentrações das substâncias ativas MCPA, terbutilazina, triclopir, S-metaladoro e glifosato

- As recolhas das amostras foram realizadas pelos técnicos do Laboratório Agroléico - Delegação Açores;

- As análises foram efectuadas pelo Laboratório Agroléico - Delegação Açores;

- Publicação prevista nos termos do Decreto-Lei nº 306/2007, de 7 de Agosto.

Para constar se publica o presente Edital na internet e, opcionalmente, a sua afixação nos lugares públicos do estilo.

Data de publicação na internet

3-8-2018

O Presidente da Câmara Municipal de Madalena



José António Marcos Soares



CÂMARA MUNICIPAL DA MADALENA

Qualidade da Água 2018

2º Trimestre

José António Marcos Soares, Presidente da Câmara Municipal da Madalena, torna públicos os resultados das análises efetuadas à água, no âmbito do Programa de Controlo da Qualidade da Água

Zona de abastecimento

Cabeço-Chão

	Unidades	Nº Análises Previstas	Nº Análises Realizadas (%)	Valor Paramétrico	% Análises que cumprem o VP	Valor Mínimo	Valor Máximo	Causas e medidas
Controlo de Rotina 1								
<i>E. coli</i>	N/100 ml	3	100	0	100	0	0	
Bactérias coliformes	N/100 ml	3	100	0	100	0	0	
Desinfectante Residual	mg/l Cl	3	100	-	100	0.22	0.34	
Controlo de Rotina 2								
Alumínio	µg/l Al	-	-	200	-	-	-	
Amónio	mg/l NH ₄	1	100	0,5	100	<0.1	<0.1	
Cheiro, a 25°C		1	100	3	100	<3	<3	
Condutividade	µS/cm a 20°C	1	100	2500	100	1246	1246	
<i>Clostridium perfringens</i>	N/100 ml	-	-	0	-	-	-	
Cor	mg/l PtCo	1	100	20	100	<2	<2	
Ferro	µg/l Fe	-	-	200	-	-	-	
Manganês	µg/l Mn	1	100	50	100	<15	<15	
Nitratos	mg/l NO ₃	1	100	50	100	2	2	
Nº de colónias a 22°C	N/ml	1	100	-	-	82	82	
Nº de colónias a 37°C	N/ml	1	100	-	-	56	56	
Oxidabilidade	mg/l O ₂	1	100	5	100	0.9	0.9	
pH		1	100	6.5 a 9.0	100	7.9	7.9	
Sabor, a 25°C		1	100	3	100	<3	<3	
Turvação	UNT	1	100	4	100	<0.5	<0.5	
Contr. de Inspeção								
Alumínio	µg/l Al	1	100	200	100	<60	<60	
Antimónio	µg/l Sb	1	100	5	100	<2	<2	
Arsénio	µg/l As	1	100	10	100	<2	<2	
Benzeno	µg/l	1	100	1	100	<0.20	<0.20	
Benzeno(a)pireno	µg/l	1	100	0,01	100	<0.0050	<0.0050	
Boro	mg/l B	1	100	1	100	0.2	0.2	
Bromatos	µg/l BrO ₃	1	100	10	100	<5	<5	
Cádmio	µg/l Cd	1	100	5	100	<0.40	<0.40	
Cálcio	µg/l Ca	1	100	-	-	14	14	
Chumbo	µg/l Pb	1	100	10	100	<3	<3	
Cianetos	µg/l Cn	1	100	50	100	<10	<10	
Cloretos	mg/l Cl	1	100	250	0	370	370	01

<i>Clostridium perfringens</i>	N/100ml	1	100	0	100	0	0	
Cobre	µg/l Cu	1	100	2	100	0.015	0.015	
Crómio	µg/l Cr	1	100	50	100	<10	<10	
1,2-Dicloroetano	µg/l	1	100	3	100	<0.750	<0.750	
Dureza Total	mg/l CaCO ₃	1	100	-	-	220	220	
Enterococos	N/100 ml	1	100	0	100	0	0	
Ferro	µg/l Fe	1	100	200	100	46	46	
Fluoretos	µg/l F	1	100	1,5	100	0.66	0.66	
HAP ¹	µg/l	1	100	0,1	100	<0.08	<0.08	
Benzeno(k) fluroanteno	µg/l	1	100	-	-	<0.020	<0.020	
Benzeno(ghi)perileno	µg/l	1	100	-	-	<0.020	<0.020	
Benzeno(b) fluoranteno	µg/l	1	100	-	-	<0.020	<0.020	
Indeno(1,2,3-cd) pireno	µg/l	1	100	-	-	<0.020	<0.020	
Magnésio	mg/l Mg	1	100	-	-	46	46	
Mercúrio	µg/l Hg	1	100	1	100	<0.01	<0.01	
Níquel	µg/l Ni	1	100	20	100	<5	<5	
Nitritos	mg/l NO ₃	1	100	0,5	100	<0.02	<0.02	
Selénio	µg/l Se	1	100	10	100	<2	<2	
Sódio	mg/l Na	1	100	200	100	260	260	01
Sulfatos	mg/l SO ₄	1	100	250	100	43	43	
Tetracloroetano e Tricloroeteno ²	µg/l	1	100	10	100	<0.20	<0.20	
Tetracloroetano	µg/l	1	100	-	-	<0.20	<0.20	
Tricloroeteno	µg/l	1	100	-	-	<0.10	<0.10	
Trihalometanos ³	µg/l	1	100	80 ou 100	100	56.4	56.4	
Clorofórmio	µg/l	1	100	-	-	<0.10	<0.10	
Dibromoclorometano	µg/l	1	100	-	-	1.12	1.12	
Bromodichlorometano	µg/l	1	100	-	-	<0.10	<0.10	
Bromofórmio	µg/l	1	100	-	-	55.3	55.3	
Radão	Bq/l	1	100	500	100	<10	<10	
DI	mSv/ano	1	100	0,10	100	<0.01	<0.01	
Alfa total ⁴	Bq/l	1	100	-	-	<0.04	<0.04	
Beta total ⁵	Bq/l	1	100	-	-	<0.10	<0.10	
Pesticidas total ⁶	µg/l	1	100	0,50	100	<0.050	<0.050	

NOTAS:

1 - Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos - Somas das concentrações dos compostos Benzeno(k)fluroanteno, Benzeno(ghi)perileno, Benzeno(b)fluoranteno e Indeno(1,2,3-cd)pireno

2 - Soma das concentrações dos compostos Tetracloroetano e Tricloroeteno

3 - Soma das concentrações dos compostos Clorofórmio, Dibromoclorometano, Bromodichlorometano e Bromofórmio. Para as EG em alta o VP a cumprir nos PE deve ser 80 µg/l

4 - Valor de verificação para alfa total é de 0,1 Bq/l

5 - Valor de verificação para beta total é de 1,0 Bq/l

6 - Soma das concentrações das substâncias ativas MCPA, terbutilazina, triclorpir, S-metalador e glifosato

- As recolhas das amostras foram realizadas pelos técnicos do Laboratório Agroléico - Delegação Açores;

- As análises foram efectuadas pelo Laboratório Agroléico - Delegação Açores;

- Publicação prevista nos termos do Decreto-Lei nº 306/2007, de 7 de Agosto.

Para constar se publica o presente Edital na internet e, opcionalmente, a sua afixação nos lugares públicos do estilo.

CAUSAS associadas às situações de incumprimento dos VP:

Origem de água bruta

O1 - Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água O2 - Contaminação na origem de água bruta

Sistema de tratamento de água

T1 - Dosagem inadequada de reagente T2 - Falha de equipamento no processo de tratamento T3 - Sistema de tratamento inadequado T4 - Inexistência de tratamento

T5 - Qualidade inadequada dos reagentes utilizados T6 - Erro humano no processo de tratamento

Rede adução/distribuição

D1 - Rotura na rede de distribuição/reservatório D2 - Falta de manutenção/limpeza na rede de distribuição/reservatório D3 - Migração dos materiais de construção na rede de distribuição/reservatório D4 - Funcionamento inadequado da rede de distribuição (ex.º velocidade de escoamento) D5 - Contaminação da rede pública devido a ligações clandestinas

Rede predial

P1 - Migração dos materiais de construção da rede predial P2 - Falta de manutenção/limpeza na rede predial P3 - Contaminação da rede predial devido a mistura com origem de água particular

Outras

F - Não foi investigada a causa de incumprimento X1 - Outra (descrever a causa em comentário) X2 - A investigação das causas foi inconclusiva X3 - Sabotagem

Lista de MEDIDAS CORRETIVAS associadas às situações de incumprimento dos VP:

Origem de água bruta

O1 – Recurso a origem de água alternativa O2 – Mitigação do problema na origem

Sistema de tratamento de água

T1 – Correção da dosagem de reagente no tratamento T2 – Reparação/substituição de equipamento(s) no processo de tratamento T3 – Correção no funcionamento do sistema de tratamento T4 – Instalação de sistema de tratamento T5 – Alteração do reagente aplicado no tratamento

Rede adução/distribuição

D1 – Reparação ou substituição da componente danificada na rede de distribuição D2 – Manutenção/limpeza/higienização na rede distribuição/reservatório D3 – Instalação de recloração na rede

Rede predial

P1 – Recomendação de reparação ou substituição da componente danificada na rede predial P2 – Recomendação de manutenção/limpeza/higienização da rede predial P3 – Esclarecimento escrito ao responsável pela rede predial (estabelecimento público) P4 – Comunicação ao responsável pela rede predial

Alerta aos consumidores

C1 – Interrupção do abastecimento C2 – Restrição ao abastecimento (ferver água, limitações ao consumo, outro) C3 – Abastecimento alternativo temporário (autotanque, água engarrafada, outros)


Outras

F – Outra (descrever a causa em comentário) N1 – Não foram tomadas medidas por não haver risco para a saúde (parecer AS ou por ausência de parecer) N2 – Não foram tomadas medidas mas existe já um plano de trabalhos com vista à sua correção N3 – Não foram tomadas medidas porque a causa do incumprimento foi atribuída ao abastecimento em alta N4 – Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento N5 – Não foram tomadas medidas porque se concluiu que a dose indicativa é inferior a 0,10 mSv N6 – A decorrer processo de averiguação da atividade radioativa na água

Data de publicação na internet

5-9-2018

O Presidente da Câmara Municipal de Madalena



Handwritten signature of José António Marcos Soares, President of the Madalena Municipal Council.

José António Marcos Soares