

Parâmetros	Unidade	8587	9651	10988		
Data de colheita	Data	28/05/2018	18/06/2018	09/07/2018		
Hora da Colheita	Hora	11:30	11:30	11:45		
Temperatura do ar	°C	20 °C	22 °C	21 °C		
Temperatura da água	°C	18 °C	17 °C	20 °C		
Enterococos intestinais	NMP / 100 ml	<15	<15	<15		
<i>Escherichia coli</i>	NMP / 100 ml	<15	15	<15		
Poluição por resíduos de hidrocarbonetos	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de alcatrão	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de vidro	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de plástico	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência		
Resíduos de borracha	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência		
Outros resíduos	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência		
Presença de cnidários	Deteção visual	Ausência	Ausência	Ausência		
Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	Deteção visual	Presença	Vestígios	Vestígios		
Classificação da amostra única		Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos		

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2014	ACEITÁVEL
2015	EXCELENTE
2016	BOA
2017	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO

Água balnear identificada nos termos da Diretiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, conforme publicado na Portaria n.º 30/2018, de 28 de março.

ENTIDADE GESTORA:

Município da Madalena do Pico

Entidade Responsável pelas análises



Direção Regional dos Assuntos do Mar

[Handwritten signature]